

Stadt Heidelberg  
Dezernat II, Gebäudemanagement

**Sicherungsmaßnahmen für die Grundschule  
Emmertsgrund  
- Bericht der Verwaltung**

## Informationsvorlage

**Beschlusslauf!**

Die Beratungsergebnisse der einzelnen  
Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff.

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	Kenntnis genommen	Handzeichen
Bauausschuss	07.12.2004	Ö	O ja O nein	

**Inhalt der Information:**

*Der Bauausschuss nimmt von der Information über die Sicherungsmaßnahmen für die Grundschule Emmertsgrund Kenntnis.*

## Sitzung des Bauausschusses vom 07.12.2004

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses vom 07.12.2004

### 3.1 **Sicherungsmaßnahmen für die Grundschule Emmertsgrund** **- Bericht der Verwaltung**

Informationsvorlage 0145/2004/IV

Es melden sich zu Wort:

Stadträtin Dr. Greven-Aschoff, Stadtrat Dr. Weiler-Lorentz,

Es werden folgende Punkte angesprochen:

- Einbau von Sicherheitsglas
- Bewegungsmelder

Stadträtin Nissen bittet den Schreibfehler auf S. 3.1, Punkt 1 Schränken zu verbessern.

Stadträtin Dr. Greven-Aschoff bittet Bewegungsmelder in die Nordost- sowie in die Südwestecke des Gebäudes zu installieren.

Herr Erster Bürgermeister Prof. Dr. von der Malsburg sagt dies zu.

gez.

.....  
Prof. Dr. von der Malsburg

**Ergebnis:** Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung

**Begründung:**

Mit Antrag Nr. 0064/2004/AN vom 04.11.2004 wurde eine Information zur Grundschule Emmertsgrund beantragt.

1. Welche Maßnahmen für Reparatur beschädigter Bauteile und Wiederbeschaffung von gestohlenem Material 2004 – nach vier Einbrüchen – entstanden sind.
2. Wie teuer der Einbau von Sicherheitsglas in Fenster des Neubaus ist.
3. Was eine gute Alarmanlage kostet.

Hierzu ist zu berichten:

**1. Schäden 2004**

**12.710 €**

Durch die insgesamt vier Einbrüche sind für die Reparatur von Türen, Fenster, Schränke und Reinigungsarbeiten Kosten in Höhe von 7.620,00 € entstanden. Der Verlust durch die gestohlenen Gegenstände (Beamer, PC, Camera, Mobiltelefon, Kaffeemaschine, CD-Player, Soda Max und Thermokanne) beträgt 5.090,00 €.

**2. Einbau von Sicherheitsglas**

**5.600 €**

Während im gerade sanierten Hauptgebäude der Grundschule Verbundsicherheitsglas (VSG) eingebaut wurde, sind die Fenster des im Jahre 1999 erstellten „Neubaus“ nur mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) ausgestattet. Im Gegensatz zum Haupthaus bieten diese Scheiben somit deutlich weniger Schutz.

Zur Sicherung wäre demnach ein Austausch von acht Scheiben sowie einer Tür erforderlich.

**3. Alarmanlage**

**31.200 €**

Für die Installation einer sog „Fallenanlage“ mit Bewegungsmeldern sowie Überwachung der Türen auf Verschluss, entstehen Kosten in Höhe von 28.000,00 €. Hinzu kommen jährliche Kosten für die Wartung von 2.800,00 € sowie Service-Kosten von 400,00 € für die Aufschaltung an einen Wachdienst.

**gez.**

**Prof. Dr. von der Malsburg**