



**Protokoll zur Ortsbegehung Wieblingen Fröbelschule 24.10.2018**

Anwesende:

Frau Spellig (Rektorin Fröbelschule)

Herr Rathmann (Amt für Verkehrsmanagement)

Frau Nyagolova (Amt für Verkehrsmanagement)

Herr Gampp (Amt für Verkehrsmanagement)

Herr Haaß (Stadtteil Wieblingen)

Herr Röver (Kinderbeauftragter)


Frau Lehlbach (Kinderbeauftragte)

Herr Kettemann (Amt für Verkehrsmanagement)

Herr Leven (bueffee)

Das Dokument enthält Vorschläge, die im Rahmen des Sicherheitsaudits bei der Ortsbegehung in Wieblingen protokolliert wurden. Diese Vorschläge werden von der Abteilung Recht und Verwaltung des Amtes für Verkehrsmanagement geprüft und abgewogen.

Route Ortsbegehung



# Wallstraße



Nummer:	<b>09-001</b>
Verortung:	Waldstraße # Fröbelschule
Problembeschreibung:	Jeden Morgen und Mittag Busse + Schwimmbusse halten vor den Pollern. Dadurch wird der Eingang blockiert
Vorschlag:	Bushaltestelle soll verlagert werden → 9.02
Anmerkung:	

# Wallstraße



Nummer:	<b>09-002</b>
Verortung:	Waldstraße # Fröbelschule
Problembeschreibung:	a) Parkende Fahrzeuge im Bereich des geplanten Haltebereichs der Busse
Vorschlag:	Die drei markierten PKWs sollten entfernt bzw., das Parken unterbunden werden a) Haltestelle mit einem „H“ kennzeichnen b) Einbahnstraße/Abpollern ermöglichen c) Absolutes Halteverbot um Halten des Busses zu ermöglichen
Anmerkung:	

# Wallstraße



Nummer:	<b>09-003</b>
Verortung:	Wallstraße # Abzweigung Dammweg
Problembeschreibung:	a) Schulkinder queren Richtung Sportplatz b) Querungsstelle zugeparkt
Vorschlag:	Prüfung eines Minikreisels
Anmerkung:	

## Pfälzer Straße



Nummer:	<b>09-004</b>
Verortung:	Pfälzer Straße # Wildstraße
Problembeschreibung:	Fehlende Grenzmarkierung
Vorschlag:	Grenzmarkierung auftragen
Anmerkung:	

## Pfälzer Straße



Nummer:	<b>09-005</b>
Verortung:	Pfälzer Straße
Problembeschreibung:	Gehwegparker
Vorschlag:	a) Halteverbot einrichten b) Poller, falls Halteverbot nicht eingehalten wird
Anmerkung:	

## Pfälzer Straße



Nummer:	<b>09-006</b>
Verortung:	Pfälzer Straße # Hermann-Treiber-Straße
Problembeschreibung:	Knotenparker
Vorschlag:	Grenzmarkierung auftragen
Anmerkung:	

# Pfälzer Straße



Nummer:	<b>09-007</b>
Verortung:	Pfälzer Straße # Liselottestraße
Problembeschreibung:	Parker in der Nähe des Zebrastreifens
Vorschlag:	a) Grenzmarkierung anordnen b) Bauliche Maßnahme: Gehwegnase
Anmerkung:	

## Liselottestraße



Nummer:	<b>09-008</b>
Verortung:	Liselottestraße – zwischen Pfälzer Straße und Adlerstraße
Problembeschreibung:	Gehweparker
Vorschlag:	Absolutes Halteverbot einrichten
Anmerkung:	

# Adlerstraße



Nummer:	<b>09-009</b>
Verortung:	Adlerstraße – Bereich vor Oberfeldstraße
Problembeschreibung:	Piktogramm verblasst
Vorschlag:	Piktogramm erneuern
Anmerkung:	

# Dammweg



Nummer:	<b>09-010</b>
Verortung:	Dammweg # Fußgängerüberweg Adlerstraße
Problembeschreibung:	Überquerungsstelle sichern
Vorschlag:	a) Grenzmarkierung erneuern + Poller b) Haltelinie erneuern c) Beschilderung erneuern
Anmerkung:	

## Dammweg



Nummer:	<b>09-011</b>
Verortung:	Dammweg # Ecke Karolingerweg
Problembeschreibung:	Parkende Fahrzeuge auf der Sperrfläche
Vorschlag:	Poller oder Bake zur Abgrenzung der Sperrfläche aufstellen
Anmerkung:	

# Sandwingert



Nummer:	<b>09-012</b>
Verortung:	Sandwingert/Karolingerweg
Problembeschreibung:	Haltende Fahrzeuge auf dem Gehweg
Vorschlag:	a) Absolutes Halteverbot einrichten, anstatt eingeschränktes Halteverbot b) Eventuell Schwarze Schwellen anbringen wie weiter südlich

## Sandwingert



Nummer:	<b>09-013</b>
Verortung:	Sandwingert # Ecke Karolingerweg # Nähe Kindergarten
Problembeschreibung:	Knotenparker - in der Nähe befindet sich ein Kindergarten
Vorschlag:	Grenzmarkierung anordnen
Anmerkung:	

# Sandwingert



Nummer:	<b>09-014</b>
Verortung:	Sandwingert - Dialogdisplay
Problembeschreibung:	Sicht durch Grünanlage verdeckt
Vorschlag:	a) Dialogdisplay auswerten b) Grünschnitt anordnen
Anmerkung:	

# Sandwingert



Nummer:	<b>09-015</b>
Verortung:	Sandwingert # Dammweg
Problembeschreibung:	Das VZ für die vorgeschriebene Vorfahrt kann von weitem als Kreisel wahrgenommen werden
Vorschlag:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mittelinsel verlängern</li> <li>b) Markierungen vor und hinter der Mittelinsel anordnen</li> <li>c) kleinere VZ verwenden, damit bessere Sichtbeziehungen auf die querenden/wartenden Kinder gewährleistet ist</li> </ul>
Anmerkung:	

# Sandwingert



Nummer:	<b>09-016</b>
Verortung:	Sandwingert 19 # Dammweg
Problembeschreibung:	Querung zu Kindergarten und Schule ist für Kinder wegen des breiten Querschnitts schwierig Der Sandwingert wird auch als Zufahrtsstraße zu SRH genutzt
Vorschlag:	a) Zebrastreifen b) Querschnitt einschränken mit Gehwegnase c) Parkplatz wegnehmen
Anmerkung:	

# Karolingerweg



Nummer:	<b>09-017</b>
Verortung:	Karolingerweg – Mittig
Problembeschreibung:	Sicht durch Grünanlage verdeckt
Vorschlag:	Grünschnitt
Anmerkung:	

# Karolingerweg



Nummer:	<b>09-018</b>
Verortung:	Karolingerweg – Mittig
Problembeschreibung:	Querung von Kindern
Vorschlag:	Achtung Kinder Piktogramm auf der Straße anbringen
Anmerkung:	

# Karolingerweg



Nummer:	<b>09-019</b>
Verortung:	Karolingerweg – Mittig
Problembeschreibung:	a) Querung von Kindern b) Sichtbehinderung durch parkende Fahrzeuge
Vorschlag:	a) „Achtung Kinder“ Schild b) Absolutes Halteverbot links vom weißen Fahrzeug
Anmerkung:	

# Wallstraße



Nummer:	<b>09-020</b>
Verortung:	Wallstraße – Mittig
Problembeschreibung:	Berliner Kissen ist veraltet
Vorschlag:	Berliner Kissen erneuern
Anmerkung:	

## Wallstraße



Nummer:	<b>09-021</b>
Verortung:	Wallstraße
Problembeschreibung:	Hier fehlen Markierungen für die Parkfläche im verkehrsberuhigten Bereich
Vorschlag:	Markierungen für Parkfläche anordnen
Anmerkung:	

## Elisabeth-von-Thadden-Platz



Nummer:	<b>09-022</b>
Verortung:	Elisabeth-von-Thadden-Platz
Problembeschreibung:	Poller beschädigt
Vorschlag:	Poller erneuern
Anmerkung:	

# Elisabeth-von-Thadden-Platz



Nummer:	<b>09-023</b>
Verortung:	Elisabeth-von-Thadden-Platz # Haltestelle
Problembeschreibung:	a) Querung von Kindern im Haltestellenbereich b) Bus blinkt nur einseitig
Vorschlag:	a) Zeichen erneuern b) Dunkelschaltung Haltelinie – Zeitlinie prüfen c) Abpollern/Einengung
Anmerkung:	