



**Protokoll zur Ortsbegehung Wieblingen 26.10.2018**

Anwesende:

Herr Gampp (Amt für Verkehrsmanagement)

Frau Müller (Amt für Verkehrsmanagement)

Herr Rathmann (Amt für Verkehrsmanagement)

Herr Leven (Büro bueffee)

Frau Nyagolova (Amt für Verkehrsmanagement)

Herr Götte (Waldorfschulverein)

Frau Kähler (Waldorfschulverein)

Herr Dobelmann (Elternbeirat Waldorfschule)

Frau Ahlgrs (Elternvertretung Waldorfschule)


Herr Hein-Fischer (Mitarbeiter Waldorfschule)

Herr Klein (Mitarbeiter Waldorfschule)

Herr Hache (Elternvertreter Waldorfschule)

Das Dokument enthält Vorschläge, die im Rahmen des Sicherheitsaudits bei der Ortsbegehung in Wieblingen protokolliert wurden. Diese Vorschläge werden von der Abteilung Recht und Verwaltung des Amtes für Verkehrsmanagement geprüft und abgewogen.

Route Ortsbegehung



## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-035</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Schuleinfahrt
Problembeschreibung:	Rettungsweg blockiert
Vorschlag:	a) Baulich trennen – durch umklappbare Poller, Fahrradabstellanlage oder Abgrenzung mit Steinen an der Vorderseite b) Schild anbringen
Anmerkung:	

## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-036</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Weg Richtung Edingen
Problembeschreibung:	Unbeleuchteter Schotterweg
Vorschlag:	Beleuchtung anbringen
Anmerkung:	

## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-037</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Zufahrtsbereich der Schule
Problembeschreibung:	Poller teilweise kaputt
Vorschlag:	Poller ersetzen
Anmerkung:	angeordnet

## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-038</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Bushaltestelle Waldorfschule HD
Problembeschreibung:	Parkende Fahrzeuge im Haltestellenbereich
Vorschlag:	a) Haltestelle markieren b) Kontrollen durch GVD
Anmerkung:	angeordnet

## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-039</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Zufahrtsbereich der Schule
Problembeschreibung:	kaputte Poller
Vorschlag:	Poller ersetzen
Anmerkung:	



## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-040</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Richtung Mannheimer Str.
Problembeschreibung:	Elterntaxi Problem
Vorschlag:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kontrollen durch GVD</li> <li>b) Sperrfläche mit Sperrbake anbringen</li> <li>c) Parkbuchten einrichten</li> <li>d) Eingeschränktes Halteverbot ausweisen, mit zeitlicher Begrenzung für Eltern</li> </ul>
Anmerkung:	



## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-041</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Ausfahrt Schmitt und Hahn Buch und Presse
Problembeschreibung:	Schlecht einsehbare Ausfahrt
Vorschlag:	Fahrrad Piktogramm im Bereich der Ausfahrt
Anmerkung:	

## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-042</b>
Verortung:	Parkplatz Kreishandwerkerschaft Rhein-Neckar
Problembeschreibung:	Elterntaxi
Vorschlag:	Parkplätze anmieten – Verkehrssicherheit muss übernommen werden
Anmerkung	

## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-043</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Parkplätze
Problembeschreibung:	Problem durch Elterntaxi
Vorschlag:	Zeitlich befristete Parkplätze für Eltern einrichten – Testparkfläche
Anmerkung:	

## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-044</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Ausfahrt Tinti GmbH & Co
Problembeschreibung:	Schlecht einsehbare Ausfahrt und Einfahrt
Vorschlag:	Piktogramm im Ausfahrtsbereich
Anmerkung:	

## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-045</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Ausfahrt Tinti GmbH & Co
Problembeschreibung:	Schild hängt zu tief
Vorschlag:	Schild höher hängen
Anmerkung:	

## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-046</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Ein- und Zufahrt Betriebshof Tinti GmbH & Co
Problembeschreibung:	Schlecht einsehbare Ein- und Zufahrt
Vorschlag:	Piktogramm im Ein- und Zufahrtsbereich
Anmerkung:	

## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-047</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Seitenweg in der Nähe der Autobahnbrücke der A 5
Problembeschreibung:	Straßenschild nicht erkennbar
Vorschlag:	Schild wieder aufstellen
Anmerkung:	



## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-048</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Bereich unter der Autobahnbrücke der A 5
Problembeschreibung:	Querungsstelle der Schulkinder
Vorschlag:	Rad Piktogramm anbringen
Anmerkung:	

## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-049</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Recyclinghof Wieblingen
Problembeschreibung:	Grünwuchs aufm dem Fußweg
Vorschlag:	Grünschnitt
Anmerkung:	

## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-050</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Einfahrt Recyclinghof Wieblingen
Problembeschreibung:	Schlecht einsehbare Ein- und Ausfahrt
Vorschlag:	Piktogramm anbringen
Anmerkung:	

# Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-051</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Abfallbetrieb
Problembeschreibung:	Kein Fahrradweg für Schulkinder vorhanden
Vorschlag:	a) Fahrradfurt im Ausfahrtsbereich b) Fahrradstreifen einrichten
Anmerkung:	

## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-052</b>
Verortung:	Mittelgewannweg
Problembeschreibung:	Keine Absenkung für Fahrräder
Vorschlag:	Absenkung für möglichen Radweg
Anmerkung:	

## Mittelgewannweg



Nummer:	<b>09-053</b>
Verortung:	Mittelgewannweg # Weg nach Wieblingen
Problembeschreibung:	Keine Beleuchtung
Vorschlag:	Beleuchtung anbringen
Anmerkung:	