

81 - Amt für Mobilität

Heidelberg, 31.05.2024

☎ 58-30501

📠 58-30 590

Folgende Arbeitsaufträge ergingen aus dem BB Wieblingen 08.05.2024 zur Informationsvorlage „Anpassung Aktivierungsphase des Pollers Wieblingener Weg zwischen Kinzigweg und Gutachweg“:

- Die Abteilung Verkehrstechnik prüft, ob die Geschwindigkeit des Pollers beschleunigt werden kann.

Antwort:

Die Bewegung des Pollers kann nicht beschleunigt werden, da dieser sonst für die Menschen überraschend „aus dem Boden schießt“.

Zusätzlich ist für das Schließen des Pollers nicht unbedingt die Geschwindigkeit des Pollers verantwortlich, sondern die im Boden befindlichen Schleifen. Diese sichern die darüberfahrenden Fahrzeuge ab, dass der Poller nicht aus dem Boden fährt, wenn sich ein Fahrzeug darauf befindet. Somit kann jedes Fahrzeug, das direkt hinter einem legal einfahrenden dicht auffährt, diesen Pollerquerschnitt befahren, da dieses dann die Sicherheitsschleifen schon befährt, bevor das vorausfahrende Fahrzeug diese verlassen hat.

- Die Verwaltung gibt an die Verkehrspolizei weiter, dass ab der Brücke von der SRH aus, zu schnell in das Wohngebiet gefahren werde und eine Überprüfung erfolgen sollte.

Antwort:

Der Hinweis, dass ab der Brücke von der SRH aus zu schnell in das Wohngebiet gefahren wird, wurde zur Überprüfung an die Verkehrspolizei sowie dem Gemeindevollzugsdienst weitergeleitet.

In Vertretung

Hendrik Stalman-Fischer
stellvertretender Amtsleiter