






Oberflächen-Typ


Schema	Symbofarbe Im Lageplan
Bit Bitumen Bit	C
Bet Pfl. Bitumen Bet Pfl.	E
Bet Pfl. Betonstein- Pflaster Bet Pfl.	F
Bet Pfl. Naturstein- Pflaster Bet Pfl.	G
Bit Naturstein- Pflaster Bit	H
Nat Pfl. Betonstein- Pflaster Nat Pfl.	I
Nat Pfl. Naturstein- Pflaster Nat Pfl.	A
Nat Pfl. Bitumen Nat Pfl.	B



Gestalterischer Zustand
der Straßen und Plätze

- Gut
- Befriedigend
- Schlecht






Verkehrsbelastung der
Straßen und Plätze


	Pflaster	Bitumen
Hoch		
Mittel		
Gering		

	Straße	Technischer Zustand			Gestalter. Zustand			Verkehrs-Belastung			Punkteschlüssel	Vorerst kein Handlungsbedarf					Mittelfristiger Handlungsbedarf					Dringender Handlungsbedarf					San.-Geb. 4	m²
		gut	befr	schlecht	gut	befr	schlecht	gering	mittel	hoch		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Seminarstraße			6			6		2		14																	1586
	Bauamtsgasse			6			6		2		14																	705
b	Untere Neckarstr.		4				6			3	13																	2992
e	Untere Neckarstr.		4				6			3	13																	264
b	Plöck		4				6			3	13																	1845
d	Plöck		4				6			3	13																	3716
	Oberer Fauler Pelz		4				6			3	13																	3683
b	Oberbadgasse			6			6	1			13																	200
	Mittelbadgasse			6			6	1			13																	511
	Krämergasse			6			6	1			13																	497
b	Grabengasse		4				6			3	13																	2652
	Friedr.-Ebert-Anlage		4				6			3	13																	20400
	Floringasse			6			6	1			13																	256
a	Zwingerstraße		4				6		2		12																	1407
b	Zwingerstraße		4				6		2		12																	997
	Landfriedstraße		4				6		2		12																	1869
b	Kettengasse		4				6		2		12																	675
	Friedrichstraße		4				6		2		12																	1264
	Haspelgasse		4			4				3	11																	889
	Bremeneckgasse		2				6			3	11																	2169
	Apothekergasse		4				6	1			11																	407
	Schießtorstraße	2					6		2		10																	532
	Nadlerstraße	2					6		2		10																	988
b	Märzgasse	2					6		2		10																	1122
a	Plöck	2				4				3	9																	930
	Kanzleigasse		4			4		1			9																	370
b	Ingrimstraße	2					6	1			9																	1005
b	Fahrtgasse	2				4				3	9																	730
d	Untere Neckarstr.	2				4			2		8																	811
a	Theaterstraße	2				4			2		8																	1042
b	Karl-Ludwig-Str.	2				4			2		8																	400
	Unterer Fauler Pelz	2				4		1			7																	933
	Schulgasse	2				4		1			7																	1257
a	Obere Neckarstr.	2				4		1			7																	830
b	Obere Neckarstr.	2				4		1			7																	663
c	Obere Neckarstr.	2			2					3	7																	304
	Mönchgasse	2			2					3	7																	875



Handlungsbedarf

-  Dringender Handlungsbedarf
-  Mittelfristiger Handlungsbedarf
-  Zunächst kein Handlungsbedarf



Materialgrundsätze

-  **Grundsatz 1**
Naturstein
-  **Grundsatz 2**
Naturstein / Asphalt
als Mischform

Straßenbreiten

