

Aufwertung des öffentlichen Raums, Umsetzung 2017

Altstadt, Umfeld Providenzkirche Erneuerung Stadtmobiliar

Vorher



Situation vor der Umbaumaßnahme

Nachher



Situation nach Umbau



Alte Drahtgitterbänke der Firma Erlau aus den 1980er Jahren



Neue Holzbänke der Firma Westseifelwerke



Neue Fahrradanhänger

Aufwertung des öffentlichen Raums, Umsetzung 2017

Altstadt, Neugasse Umfeld Bücherregal

Vorher



Situation vor Umbau, ungeordnetes Abstellen von Fahrrädern, keine einladende Situation

Nachher



Verbesserung nach Umbau



Altes Bücherregal, links Drahtgitterbank
Pflasterbelag Betonstein



Neues Bücherregal mit Sonderbank als Ensemble
Natursteinpflaster (Porphyrt) im Bereich des Bücherregals



Neue Langbank und Abfallbehälter

Aufwertung des öffentlichen Raums, Umsetzung 2017

Altstadt, Grünfläche Bremeneck

Vorher



Situation vor Umbau

Nachher



Sanierung des Geländers



verschiedene schadhafte Geländer



Neubepflanzung



Blick aus der Zwinglerstraße



Sanierung der Mauerkrone und Sitzauflagen aus Holz