



Bild 1: beengte Platzverhältnisse bei Einfahrt in die Fahrzeughalle




Bild 2: Abstände beim Einfahren in die Fahrzeughalle (jeweils ca. 23cm)



Bild 3: Verkehrsfläche innerhalb der Fahrzeughalle



Bild 4: nicht eingehaltener Sicherheitsabstand von 0,5 Metern bei geöffneter Tür zur Wand (Vorgabe Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehr)





Bild 5: nicht eingehaltener Sicherheitsabstand von 0,5 Metern gegenüberliegende Wandseite



Bild 6: Abstand kleiner 20cm zwischen den abgestellten Fahrzeugen




Bild 7 : Abstand hinteres Löschfahrzeug zu Stützpfeiler (siehe Pfeil)




Bild 8 : Spinde in der Fahrzeughalle (direkt hinter den Fahrzeugen)





Bild 9 : selbst eingebaute Umkleide in der Fahrzeughalle, circa 18 m<sup>2</sup> Raumgröße



Bild 10 : Foliengewächshaus als behelfsmäßiger Bootsunterstand



Bild 11 : Toilette mit Handwaschbecken